

Détendeurs Apeks étrier.

Bulletin technique
Technical bulletin
N° : 02/07
No : 02/07

Aqua Lung France est le distributeur officiel des détendeurs Apeks pour la France et le Benelux.

Malgré la commercialisation par Aqua Lung France des détendeurs Apeks exclusivement avec connexion DIN et Nitrox, nous tenons à vous communiquer une information importante concernant les détendeurs Apeks avec connexion étrier.

Un défaut d'usinage sur une très faible quantité de vis d'étrier a été identifié lors du montage des détendeurs par Apeks.

Ce défaut d'usinage peut fragiliser le maintien de la connexion du détendeur sur le robinet sous pression.

Apeks pense avoir écarté toutes les vis d'étrier défectueuses lors du montage mais, dans un souci de sécurité, préfère informer les revendeurs afin de confirmer qu'aucune vis défectueuse n'a été livrée.

Filetage non conforme



Filetage conforme



Si, malgré tout, vous êtes en possession de détendeurs Apeks avec connexion étrier, nous vous demandons de vérifier les vis d'étrier des détendeurs dont les numéros de série sont compris entre 7010001 et 7053528.

Si vous trouvez une vis d'étrier défectueuse, remplacez la et renvoyez-la nous pour échange.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Si vous avez des questions concernant ce bulletin technique n'hésitez pas à nous contacter.

Aqua Lung – La Spirotechnique I.C.